

TRAVAUX NON REALISE A LA DATE DU 19/10/21

LIEU	TRAVAUX A EFFECTUER février 2020		
Classe 1	Baie vitrée fêlée +Vitre fêlée	Remplacement prévu	Non réalisé
Entre classe 4 et 5	Pas de protection, pas de plaque, porte qui claque	Caoutchouc commandé	Non réalisé
Classe 5	Manque 1 dalle au plafond		Non réalisé
Classe 6	Baie vitrée fêlée	Remplacement prévu	Non réalisé
Salle motricité local rangement 1 rangement 2	Manque 1 dalle au plafond Manque 1 dalle au plafond		Non réalisé Non réalisé
Salle ATSEM et maitres	Porte sans protection qui claque	Caoutchouc commandé (sept 2021)	Non réalisé
cour	Eau qui stagne entretien zone verte + remplissage de terre entretien cour non réalisé	A l'étude Entretien début septembre. Pas de terre.	Non réalisé Non réalisé
Sortie secours côté rue	Protection sous la porte.		Non réalisé
Toilettes GS	Dalle au plafond non remise en place	Signalé	Non remise
Devant parking et entrée pompiers	Absence signalisation et sécurisation	Techniciens venus le 21 juin	
Toutes les classes (sauf 6)	Bords des shed pas nettoyés. Poussière tombe sur les enfants lorsqu'on ouvre		Signalé. En recherche pour savoir qui doit intervenir
Classe 3	Tableau blanc tombé	Signalé le 3/5	Enlevé le 27/5 Remplacé fin septembre par tableau classe 1
parking	Porte qui ne ferme pas	Début octobre	
Portes hall	Block porte qui ne tiennent plus	Signalé le 30/09	